


## Site Map




## LEGEND

Survey Measurements (dpm/100 cm$^2$)

| Direct | Removable |
|---|---|
| < MDA | < MDA |
| 0-500 | 0-25 |
| 500 - 1,000 | 25 - 50 |
| 1,000 - 2,000 | 50 - 75 |
| 2,000 - 3,000 | 75 - 100 |
| 3,000 - 4,000 | 100 - 200 |
| 4,000 - 5,000 | 200 - 500 |
| 5,000 - 15,000 | 500 - 1,000 |
| > 15,000 | > 1,000 |

Building Walls

Grid Cell Corners

A-2 Grid Coordinates (1 meter x 1 meter cells)

cm centimeters

dpm disintegrations per minute

MDA minimum detectable activity

## NOTES:

1. Area grids established by IDM, Inc.
2. All values are in dpm/100 cm$^2$.
3. "<37" indicates that the measurement is below the calculated MDA shown.
4. Some verification survey measurements, taken on the upper east and west walls as part of the ceiling survey, are not shown here.

Post-Remedial Action Report
Large Hallway

Figure 4.4-4
Post-Remedial Verification
Survey Results: Walls

Linde Site, Tonawanda, New York

Bechtel National, Inc.
FUSRAP Program

Date: 6/15/99
File: 129F144.DGN
Job #: 14501-129