


## Site Map




## LEGEND

Survey Measurements (dpm/100 cm$^2$)

| Direct | Removable |
|---|---|
| < MDA | < MDA |
| 0-500 | 0-25 |
| 500 - 1,000 | 25 - 50 |
| 1,000 - 2,000 | 50 - 75 |
| 2,000 - 3,000 | 75 - 100 |
| 3,000 - 4,000 | 100 - 200 |
| 4,000 - 5,000 | 200 - 500 |
| 5,000 - 15,000 | 500 - 1,000 |
| > 15,000 | > 1,000 |

Building Walls

Grid Cell Corners

A-2 Grid Coordinates (1 meter x 1 meter cells)

cm centimeters

dpm disintegrations per minute

MDA minimum detectable activity

205 Indicates room number

## NOTES:

1. Area grids established by IDM, Inc.
2. All values are in dpm/100 cm$^2$.
3. "<37" indicates that the measurement is below the calculated MDA shown.

Post-Remedial Action Report
Second Floor Offices

Figure 4.6-3
Post-Remedial Verification Survey Results:
Small Office Walls

Linde Site, Tonawanda, New York

Bechtel National, Inc.
FUSRAP Program

Date: 6/15/99
File: 129F159.DGN
Job #: 14501-129